

**Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»  
контрольно-надзорными органами в 2022 г.**

№ п/п	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по админист. Правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вязниковская межрайонная прокуратура	Представление № 2-02-2022г. 13.01.2022г.	1) Снег на крыше здания Учреждения	20.01.2022	1	1) Произведена очистка крыши здания Учреждения от снега.	-
2	Вязниковская межрайонная прокуратура	Представление № 2-02-2022 16.05.2022г.	1) Несвоевременное опубликование бюджетных документов на официальном сайте Учреждения в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	16.06.2022	1	1) Опубликование бюджетных документов на официальном сайте Учреждения в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> производится своевременно.	-
3	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы	Предписание № 46/1	<b>г.Вязники, ул.Южная, д.41 :</b> 1) Двери лестничных клеток 2-го этажа не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в	До 01.06.2023			

			<p>притворах;</p> <p>2) Обслуживающий персонал объекта защиты не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (н менее 1 фонаря на каждого дежурного);</p> <p>3) Не произведена замена огнетушителей, отправленных с объекта защиты на перезарядку, заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку;</p> <p>4) Электрощиты (электрошкафы) не оборудованы автономными установками пожаротушения;</p> <p><b>Отделение интенсивного ухода с. Сарыево:</b></p> <p>1) Не произведены эксплуатационные испытания наружной</p>	<p>До 01.06.2023</p> <p>До 01.06.2023</p> <p>До 01.06.2023</p> <p>До 01.06.2023</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

			<p>пожарной лестницы;</p> <p>2) Электрощиты (электрошкафы) не оборудованы автономными установками пожаротушения;</p> <p>3) В помещении пищеблока допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника;</p> <p>4) На запасных-эвакуационных выходах произведено изменение объемно планировочных решений (установлены электромагнитные замки).</p>	До 01.06.2023			
4	ГУ Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 1 26.12.2022г.	-	-	-	-	-	-